

UDDEHOLM STAVAX ESR

Flad, ubearbejdet

	11	12,7	20	22	28	35	38,1	40	43	54
45	<input type="checkbox"/>									
65						<input type="checkbox"/>				
75			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
85					<input type="checkbox"/>					
90								<input type="checkbox"/>		
102		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
105					<input type="checkbox"/>					
155				<input type="checkbox"/>						
166					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
206					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
256					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
306									<input type="checkbox"/>	

Kvadratisk, ubearbejdet

57	75
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Flad, maskinbearbejdet

	38	40	50	51	63	64	76,2	80	89	90	100	114	127	153	160	178	203	254	
102				■	■														
153				■			■												
160					■														
200					■			■											
250					■			■											
254							■												
300								■							■				
305	■			■		■	■			■		■		■					
350		■	■		■			■			■								
400		■	■		■			■			■								
450		■						■							■				
457	■			■		■	■						■	■				■	
500		■	■		■			■											
508							■												
600															■				
610							■		■			■	■	■			■	■	
762	■					■										■			

Rund, ubearbejdet

12,7	16	20	28	35	41	43
○	○	○	○	○	○	○

Rund, maskinbearbejdet

50,8	57,2	63,5	76,2	80	90	102	115	127	140	153	160	180	203	230	254
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rund, slebet K10 tolerance

10	30	40	45
●	●	●	●

For større dimensioner se UDDEHOLM MIRRAX ESR